



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ СПОР
Советского района
Н.Б.Романова
«25» февраля 2019г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 8/2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» филиал в п.Малиновский (МАУ СПОР Советского района филиал в п.Малиновский)
- 1.2. Адрес объекта 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский район, п.Малиновский, ул. Спортивная, 22.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 (один) этаж, 495,9 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 2 107,2 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2002г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль- август 2019 года, капитального 2020-2024гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СПОР Советского района)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент социального развития администрации Советского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 6282040, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. 50лет Пионерии, 10, Тел. (34675) 5-49-39; отдел по физической культуре и спорту (34675) 5-54-72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности(*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): физическая культура и спорт.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, образовательные и оздоровительные услуги в области физического развития, направленные на реализацию программ физического воспитания детей и взрослых, организацию физкультурно-спортивной работы по программам спортивной подготовки, программам дополнительного образования детей и взрослых.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, с РАС (расстройства аутистического спектра) и другими ментальными нарушениями.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 86/22/22

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида(да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси №№ 102, 109 «Дети»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 (сто пятьдесят) м

3.2.2 время движения (пешком) 3 (три) мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет (описать: съезды с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары, въезд по пандусу в спорткомплекс): нет тротуаров

Их обустройство для инвалидов на коляске(да, нет): нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ ВНД (К)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ- доступно условно, для адаптации Территория, прилегающая к зданию, достижения результата ДП-И (К, О, С) доступно полностью избирательно необходимо выполнить работы:
-обустройство автостоянки,
- устройство пешеходной дорожки, согласно нормативных значений,
- устройство бордюров по краям пешеходных путей,
- указателей, знаков, разметки,
- работы по устройству пандуса, поручней.
Необходимо выполнить локальный сметный расчет
ДУ(У)- доступно условно
- Вход в здание ДУ- доступно условно, ДП-И (К, О, С, Г) доступно полностью избирательно, для адаптации Входа в здание, достижения результата ДЧ-И (К, О, С) - доступно частично избирательно, необходимо выполнить работы:
-выполнить работы по устройству входной площадки, пандуса, поручней
- установить дублирование рельефными знаками.
- нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой.
Необходимо выполнить локальный сметный расчет
ДУ(У)- доступно условно
- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Путей движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) и достижения результата ДЧ-И (К, О, С, Г) доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ:
- устройство входной площадки, пандуса, поручней
- установить дублирование рельефными знаками.
- нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;-
-устройство внутреннего пандуса, поручней
Необходимо выполнить локальный сметный расчет
ВНД(К) - технические решения невозможны для (К):
расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности
ДУ(У)- доступно условно
- Зоны целевого назначения здания ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Зоны целевого назначения здания для достижения результата ДЧ-И (О, С, Г,) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:
-установить информирующие обозначения, голосовое и световое оповещение
Необходимо выполнить локальный сметный расчет
ВНД – недоступно (К)
ДУ(У)- доступно условно
- Санитарно-гигиенические помещения ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:
-оборудовать помещения по соответствующим параметрам доступности;

Установить:

- информирующие обозначения,
 - двустороннюю связь с медицинским работником или администратором,
 - кнопку звонка (в дежурную комнату),
 - аварийное освещение,
 - обустроить универсальные кабины,
 - установить рельефные информирующие обозначения,
- Приобрести скамьи нужного размера.

Электрические розетки установить на высоте 0,7м.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К):

отсутствие универсальных кабин,

расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности.

- Системы информации на объекте ДЧ-И (С, Г) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:

установить

- указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования;
- маркировку кабинетов со стороны ручки,
- световые, звуковые маяки,
- голосовое извещение.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в установке знаков стоянки специализированного транспорта
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2024гг.в рамках исполнения постановления администрации Советского района № 2499 от 24.09.2015 года об утверждении «Муниципальной программы «Доступная среда в Советском районе на 2015-2018 г.г.», исполнения плана проведения текущих ремонтных работ.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И(С,Г,О), ДУ (У), ВНД (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата, прилагается) не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: Территориальная информационная система Югры (ТИС Югры)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» февраля 2019г.
2. Акта обследования объекта: от «25» февраля 2019г.
3. Решения Комиссии от «25» февраля 2019г.
4. Приказ № 35/1 от «05» февраля 2019 г.

Руководитель рабочей группы
Директор Романова Наталья Борисовна

Члены рабочей группы
зам. директора по АХЧ Абрамова Людмила Георгиевна

зам. директора по МР Крылова Светлана Александровна

Начальник ХО Стручалина Гульсина Гаптулназиповна

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов:

Председатель Советской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

Ковалева Л.М.





Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ СШОР
Советского района
Н.Б.Романова
«25» февраля 2019г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 8/2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» филиал в п.Малиновский (МАУ СШОР Советского района филиал в п.Малиновский)

1.2. Адрес объекта 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский район, п.Малиновский, ул. Спортивная, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 (один) этаж, 495,9 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 2 107,2 кв.м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2002г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль- август 2019 года, капитального нет (в плане 2020-2021гг.)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района).

Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент социального развития администрации Советского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 6282040, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. 50лет Пионерии, 10, Тел. (34675) 5-49-39; отдел по физической культуре и спорту (34675) 5-54-72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(*по обслуживанию населения*)

2.1 Сфера деятельности физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные и оздоровительные услуги в области физического развития, направленные на реализацию программ физического воспитания детей и организацию физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, с РАС
(расстройства аутистического спектра) и другими ментальными нарушениями.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 86/22/22

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси №№102, 109 «Дети»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 (сто пятьдесят) м

3.2.2 время движения (пешком) 3 (три) мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (ВНД-К)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в установке знаков стоянки специализированного транспорта
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт (поручни, пандус)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (С,Г) Технические решения невозможны (К)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт (С,Г) Технические решения невозможны (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный (С,О,Г) Технические решения невозможны (К)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя
объекта)



Приложение А.4
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ СШОР
Советского района
Н.Б.Романова
«25» февраля 2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 8/2**

РФ ХМАО-Югра Советского район

«25» февраля 2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» филиал в п.Малиновский (МАУ СШОР Советского района филиал в п.Малиновский)

1.2. Адрес объекта 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский район, п.Малиновский, ул. Спортивная, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 (один) этаж, 495,9 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2 107,2 кв.м

1.4. Год постройки здания 1972г, последнего капитального ремонта 2002г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль- август 2019 года, капитального нет (в плане 2020-2021гг.)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района).

Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные и оздоровительные услуги в области физического развития, направленные на реализацию программ физического воспитания детей и организацию физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси №№ 102,109 «Дети»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 (сто пятьдесят) м

3.2.2 время движения (пешком) 3 (три) мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (ВНД-К)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1-2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	б/н	3-4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ ВНД (К)	1,2,13	5-8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ ВНД (К)	13	9-10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ ВНД (К)	7,8,22,19,20; 10,18; 5,23	11-14
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, С)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		15

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

• Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ- доступно условно, для адаптации Территория, прилегающая к зданию, достижения результата ДП-И (К, О, С) доступно полностью избирательно необходимо выполнить работы:

-обустройство автостоянки,

- устройство пешеходной дорожки, согласно нормативных значений,

- устройство бордюров по краям пешеходных путей,

- указателей, знаков, разметки,

- работы по устройству пандуса, поручней

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно;

- Вход в здание ДУ- доступно условно, ДП-И (К, О, С, Г) доступно полностью избирательно, для адаптации Входа в здание, достижения результата ДЧ-И (К, О, С) - доступно частично избирательно, необходимо выполнить работы:

- выполнить работы по устройству входной площадки, пандуса, поручней

- установить дублирование рельефными знаками.

- нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно

- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Путей движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) и достижения результата ДЧ-И (К,О, С, Г) доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ:

- устройство входной площадки, пандуса, поручней

- установить дублирование рельефными знаками.

- нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;

- устройство внутреннего пандуса, поручней

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К):

расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности

ДУ(У)- доступно условно

- Зоны целевого назначения здания ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Зоны целевого назначения здания для достижения результата ДЧ-И (О, С, Г,) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:

- установить информирующие обозначения, голосовое и световое оповещение

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД – недоступно (К)

ДУ(У)- доступно условно

- Санитарно-гигиенические помещения ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:

- оборудовать помещения по соответствующим параметрам доступности

Установить:

- информирующие обозначения,

- двустороннюю связь с медицинским работником или дежурным по спортивному залу,

- кнопку звонка (в дежурную комнату),

- аварийное освещение,

- обустроить универсальные кабины,

- установить рельефные информирующие обозначения,

Приобрести скамьи нужного размера.

Электрические розетки установить на высоте 0,7м.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К):

отсутствие универсальных кабин,
расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности

• Системы информации на объекте ДЧ-И (С, Г) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:

установить

- указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования;
- информацию о предоставлении услуг,
- маркировку на поручнях лестниц, кабинетов со стороны ручки,
- световые, звуковые маяки,
- голосовое извещение.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

4. Управленческое решение *(проект)*

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается в установке знаков стоянки специализированного транспорта
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2024гг в рамках исполнения постановления администрации Советского района № 2499 от 24.09.2015 года об утверждении «Муниципальной программы «Доступная среда в Советском районе на 2015-2018 г.г.», исполнения плана проведения текущих ремонтных работ.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И(С,Г,О), ДУ (У), ВНД (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____ ;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Территориальная информационная система Югры (ТИС Югры)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 19 л.

Поэтажный план на 1 л., паспорт БТИ на 10 л. (утв. 12.07.2007г)

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____.

Руководитель рабочей группы
Директор Романова Наталья Борисовна

Члены рабочей группы
зам. директора по АХЧ Абрамова Людмила Георгиевна
зам. директора по МР Крылова Светлана Александровна

Начальник ХО Стручалина Гульсина Гаптулназиповна

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов: _____ (Подпись)
Председатель Советской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



Ковалева Л.М.

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 2019 г. (протокол №1)
Комиссией по переоформлению паспортов доступности объектов учреждения

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
Советского района» филиал в п.Малиновский
(МАУ СШОР Советского района филиал в п.Малиновский)
628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский район,
п.Малиновский, ул. Спортивная, 22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Ширина пешеходной дорожки не отвечает нормативным значениям. Нет бордюров по краям пешеходных путей. Нет указателей, знаков; разметок	К, О, С	Работы по устройству пешеходной дорожки, согласно нормативным значениям, бордюров по краям пешеходных путей. Установить: - указатели, - знаки, -разметку.	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет				К, О,С	Работы по устройству пандуса, поручней	текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет автостоянки		обустройство автостоянки	
	Общие требования к зоне			1- 2	Работы по устройству по краям пешеходных путей, Нет указателей, знаков, разметок Нет поручней		Выполнить работы по обустройству автостоянки, устройству пешеходной дорожки, согласно нормативным значениям,	текущий ремонт

							бордюров по краям пешеходных путей, указателей, знаков, разметки, работы по устройству пандуса, поручней	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ		1-2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДУ- доступно условно, для адаптации Территории, прилегающей к зданию, достижения результата ДЧ-И (К, О, С) - доступно частично избирательно необходимо выполнить работы:

- обустройство автостоянки,
- устройство пешеходной дорожки, согласно нормативных значений,
- устройство бордюров по краям пешеходных путей,
- указателей, знаков, разметки,
- работы по устройству пандуса, поручней

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное учреждение

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» филиал в п.Малиновский
(МАУ СШОР Советского района филиал в п.Малиновский)
628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский район,
п.Малиновский, ул. Спортивная, 22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет		3		К, О,С	Работы по устройству пандуса, поручней	Капитальный ремонт
	Пандус (внутренний)	нет					Работы по устройству пандуса, поручней	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		3	Недостаточная площадь	К, О,С	Работы по устройству входной площадки	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть	б/ н	3	Отсутствие дублирования рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой	К,О,С	Установить дублирование рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защиту противоударной полосой	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть	б/ н	4	Замечаний нет			
	Общие требования к зоне				Недостаточная площадь входной площадки. Отсутствие пандуса, поручней, дублирования рельефными знаками. Нет поручней. нижняя часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;	К,О,С	Выполнить работы по устройству входной площадки, пандуса, поручней Установить дублирование рельефными знаками. Установить поручни. нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;	Капитальный ремонт, Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	б/н	3-4	Капитальный ремонт. Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ- доступно условно, для адаптации Входа в здание, достижения результата ДЧ-И (К, О, С) - доступно частично избирательно, необходимо выполнить работы:

- выполнить работы по устройству входной площадки, пандуса, поручней
- установить дублирование рельефными знаками.
- нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное учреждение

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» филиал в п.Малиновский

(МАУ СШОР Советского района филиал в п.Малиновский)

628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский район,

п.Малиновский, ул. Спортивная, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть нет	11	55	Нет информирующ его обозначения	С,Г	Установить: информирующие обозначения	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	1	6		К, О,С	Работы по устройству пандуса, поручней	текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть	2	7	Отсутствие дублирования рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой	К,О,С	Установить дублирование рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защиту противоударной полосой	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	13	8	Нет информирующег о обозначения,	С,Г	Установить: информирующие обозначения	текущий ремонт
	Общие требования к зоне			5-8	Нет информирующег о обозначения, Отсутствие дублирования рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; нет	С,Г,К,О	Установить: информирующие обозначения, Установить дублирование рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защиту противоударной полосой;	текущий ремонт

					внутреннего пандуса, поручней		выполнить работы по устройству внутреннего пандуса, поручней	
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	1,2,13	5-8	Текущий ремонт
	<u>ВНД(К)</u>			технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

ДУ- доступно условно, для адаптации Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), достижения результата

ДЧ-И (К,О, С,Г) - доступно частично избирательно, необходимо выполнить работы:

- устройство входной площадки, пандуса, поручней,
- установить дублирование рельефными знаками,
- нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой,
- устройство внутреннего пандуса, поручней.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К):

расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное учреждение

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» филиал в п.Малиновский

(МАУ СШОР Советского района филиал в п.Малиновский)

628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский район,

п.Малиновский, ул. Спортивная, 22

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	11	29 -	Нет информирую щего обозначения, нет голосового и светового оповещения	К, Г, С	установка информирующ его обозначения, голосового и светового оповещения	текущий ремонт
			3	10	не соответствует ширина обходных дорожек	К, О		технические решения невозможны
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		13	9- 10	Нет информирую щих обозначений , голосового и светового оповещения; ширина обходных дорожек не соответствует	К,Г,С,О К	установка информирующ его обозначения, голосового и светового оповещения; не соответствует ширина обходных дорожек	текущий ремонт технические решения невозможны

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДУ	13	9-10	Текущий ремонт
	ВНД (К)	13	9-10	технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДУ- доступно условно,

для адаптации Зоны целевого назначения здания , достижения результата

ДЧ-И (О, Г, С) - доступно частично избирательно, необходимо выполнить работы:

-установить информирующие обозначения, голосовое и световое оповещение.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД – недоступно (К)

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное учреждение

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района»

филиал в п.Малиновский (МАУ СШОР Советского района филиал в п.Малиновский)

628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский район,

п.Малиновский, ул. Спортивная, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	77,8,22 , 119,20	11-12	Не соответствуют параметрам доступности Нет информирующего обозначения Нет двусторонней связи с администратором или дежурным, Нет кнопки звонка (в дежурную комнату), Нет аварийного освещения	К, С, О, Г	Оборудовать по соответствующим параметрам доступности Установить: информирующее обозначения, двустороннюю связь с администратором или дежурным, кнопку звонка (в дежурную комнату), аварийное освещение	Капитальный ремонт Текущий ремонт
					Отсутствует универсальная кабина	К	Обустройство универсальной кабины	
5.2	Душевая/ванная комната	Есть	110,18	13	На выходе из душевой расположена ножная ванночка, согласно СанПиН	К, С, О, Г		Технические решения не возможны
3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	55,23	14	Нет рельефного информирующего обозначения Нет скамей нужного размера Не соответствуют проходы между рядами шкафчиков Электрические розетки расположены на высоте 1,5м	К, О, С, Г	Установить рельефные информирующие обозначения Приобрести скамей нужного размера, Проходы между рядами шкафчиков привести в	Текущий ремонт

							соответствие, Электрические розетки установить на высоте 0,7м	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют параметрам доступности Нет информирующего обозначения Нет двусторонней связи с администратором или дежурным, Нет кнопки звонка (в дежурную комнату), Нет аварийного освещения Отсутствует универсальная кабина На выходе из душевой расположена ножная ванночка, согласно СанПиН Нет рельефного информирующего обозначения Нет скамей нужного размера Не соответствуют проходы между рядами шкафчиков Электрические розетки расположены на высоте 1,5м	К, С, О, Г	Оборудовать по соответствующим параметрам доступности Установить: информирующее обозначения, двустороннюю связь с администратором или дежурным, кнопку звонка (в дежурную комнату), аварийное освещение Обустройство универсальной кабины Установить рельефные информирующие обозначения Приобрести скамей нужного размера, Проходы между рядами шкафчиков привести в соответствие, Электрические розетки установить на высоте 0,7м	Капитальный ремонт Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	7,8,22,19,20; 10,18;5,23	11-14	Капитальный ремонт
	ВНД (К)			Технические решения не возможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, для адаптации Санитарно-гигиенических помещений необходимо выполнить следующие виды работ:

Оборудовать помещения по соответствующим параметрам доступности.

Установить:

- информирующие обозначения,
- двустороннюю связь с медицинским работником или дежурным по спортивному залу,
- кнопку звонка (в дежурную комнату),
- аварийное освещение,
- обустроить универсальные кабины,
- установить рельефные информирующие обозначения.

Приобрести скамьи нужного размера.

Электрические розетки установить на высоте 0,7м.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К):

отсутствие универсальных кабин,

расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности

наличие препятствия (ножной ванночки) перед входом в помещения бассейна согласно требований СанПиН.

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное учреждение

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» филиал в п.Малиновский

(МАУ СШОР Советского района филиал в п.Малиновский)

628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский район,

п.Малиновский, ул. Спортивная, 22

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Нет элементов указателей и знаков; разметки и цвета элементов оборудования; щитов, стендов, табло; световых маяков.	Г	Установить	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Нет звуковых маячков	С	Установить	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет			Нет информации о предоставлении услуги: • маркировка кабинетов • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С	Установить	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	нет			Нет элементов указателей и знаков; разметки и цвета элементов оборудования; щитов, стендов, табло; световых маяков. Нет звуковых маячков, нет голосового извещения	Г, С	Установить	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-и (Г, С)			Установить: - указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования; - информацию о предоставлении маркировку на поручнях лестниц, кабинетов со стороны ручки, световые, звуковые маяки, голосовое извещение

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДЧ-И (С, Г) – доступно частично избирательно, для адаптации Системы информации на объекте необходимо выполнить следующие виды работ:

установить


- указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования;
- информацию о предоставлении услуг,
- маркировку на поручнях лестниц, кабинетов со стороны ручки,
- световые, звуковые маяки,
- голосовое извещение.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

План поэтажный


Филиала в п. Малиновский МАУ СПОР Советского района
(п. Малиновский, ул. Спортивная, д. 22)


- Помещения
1. холл
 2. кабинет
 - заведующего
 3. тренерская
 - 5,23. раздевалки
 6. комната сухого жара
 - 7,20. туалет
 - 10,16. душевые
 12. помещение водоподготовки с узлами учета
 13. помещение ванны
 21. лаборатория
 26. кабинет медсестры
 27. комната персонала



корт

M 1 : 500



Госстрой РФ	Советское подразделение Филиала ФГУП "Ростехиндентаризация" по Ханты- Мансийскому округу		Инвентарный №
Лист № 1	План участка		Масштаб 1:500
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись
03.09.2007	Техник	Зырянова И.А.	
	Инженер		
03.09.2007	Начальник	Зубчик В.С.	

Область, республика, край Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
 Район Советский
 Город п.Малиновский


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Бассейн "Дельфин"


по улице Спортивная,
 № 22


Инвентарный номер	71:124:002:000043600					
Реестровый номер	120404:002:000043600					
Кадастровый номер	86:09:0401001:0161:71:124:002:000043600					
	А	Б	В	Г	Д	Е

Паспорт составлен по состоянию на 12.07.2007 г.



Госстрой РФ	Советское подразделение филиала ФГУП "Росгосинвентаризация" по Ханты- Мансийскому округу		Инвентарный №
Лист 2	План здания		Масштаб 1:100
Дата	Исполнитель	Ф.И.О.	Подпись
03.09.2007	Техник	Зырянова И.А.	<i>[Signature]</i>
	Инженер		
03.09.2007	Начальник	Зубчик В.С.	<i>[Signature]</i>





ЭКСПЛИКАЦИЯ

[illegible]

Экспликация площади земельного участка - кв. м.

Экспликация площади земель					
по документам	фактически	Площадь участка застроенная	Незастроенная площадь		
			заощенная	озелененная	прочая
1	2	3	4	5	6
0	0	615,5	0	0	0

Благоустройство - кв. м.

[illegible][illegible]

назначение Спортивные занятия

использование по назначению

количество мест (мощность),

а)

б)

в)

г)

Исчисление площадей и объёмов здания и его частей (подвалов, пристроек и т.п.)

Литера по плану	Наименование здания и его частей	Формулы для подсчёта площадей по наружному обмеру	Площадь (кв. м)	Высота (м)	Объём (куб. м)
1	2	3	4	5	6
А	Основное строение	$31,30 \times 10,30$	322,4	5,34	1722
А1	Основное строение	$2,90 \times 31,30 + 8,96 \times 18,82$	259,4	3,71	962
а	Холодный пристрой	$2,42 \times 1,66$	4	2,59	10
*	Крыльцо	$5,70 \times 5,96 - 4,0$	30	0	0

(2684 м³ ?) смч

Литера АГод постройки 1972 г.Число этажей 1Группа капитальности IВид отделки улучшенная

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к уд. весу в %	Удельный вес с поправками	Износ в %	Процент износа к строению	Текущие изменения износ %	
									эле-мента	к строению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты	Бетонные		7	1	7	35	2,45		
2	Стены и перегородки	Кирпичные		24	1	24	35	8,4		
3	Перекрытия	Железобетонные плиты		23	1	23	35	8,05		
4	Кровля	Профнастил		0	1	0	35	0		
5	Полы	Плиточные		9	1	9	35	3,15		
6	Проемы	Двойные створные, переплеты деревянные		6	1	6	35	2,1		
7	Отделочные работы	Керамическая плитка, покраска, побелка		9	1	9	35	3,15		
8	Внутр сантех и электротех работы	Отопление, водопровод, канализация, электроснабжение		9	1	9	35	3,15		
9	Оборуд котельной и электрооборуд			11	1	11	35	3,85		
10	Прочие работы	Отмостка		2	1	2	35	0,7		
ИТОГО				100,0		100,0		35,0		

% износа, приведенный к 100 : $\frac{\text{процент износа, (гр 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр 7)}} = 35$

Литера А1Год постройки 1972 г.Число этажей 1Группа капитальности IВид отделки улучшенная

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к уд. весу в %	Удельный вес с поправками	Износ в %	Процент износа к строению	Текущие изменения износ %	
									эле-мента	к строению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты	Бетонные		7	1	7	35	2,45		
2	Стены и перегородки	Кирпичные		24	1	24	35	8,4		
3	Перекрытия	Железобетонные плиты		23	1	23	35	8,05		

6	Проемы	Пластиковые стеклопакеты	6	1	6	35	2,1
7	Отделочные работы	Пластик, покраска, побелка	9	1	9	35	3,15
8	Внутр сантех и электротех работы	Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение	9	1	9	35	3,15
9	Оборуд котельной и электрооборуд		11	1	11	35	3,85
10	Прочие работы	Отмостка	2	1	2	35	0,7
ИТОГО			100,0		100,0		35,0

% износа, приведенный к 100 : $\frac{\text{процент износа, (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = 35$

Техническое описание служебных построек

Литера	а	Этажность	I	Износ, %	0
ГрКап:	IV	ВидОтделки:	простая		
№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Удельный вес по таблице	Поправки к уд. весу в %	Удельный вес с поправками
1	Фундамент	Кирпичные столбы	11	1	11
2	Стены и перегородки	Дощатые	26	1	26
3	Перекрытия	Деревянное утепленное	4	1	4
4	Крыша	Профнастил	13	1	13
5	Полы	Дощатые по лагам	7	1	7
6	Проемы	Двери деревянные	14	1	14
7	Отделочные работы	Покраска	18	1	18
8	Внутреннее освещение		4	1	4
9	Прочие работы		3	1	3
ИТОГО			100,0		