

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ СШОР Советского района
Н.Б.Романова
«25» февраля 2019г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 8/1

1. Общие сведения об объекте

ИНН 8615007460

1.1. Наименование (*вид*) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

1.2. Адрес объекта 628240, Тюменская обл. ХМАО-Югра, г.Советский, ул.Макаренко, д.5 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 (три) этажа, 5 172.4 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (*да, нет*); 4 827.6 кв.м

1.4. Год постройки здания 2008, последнего капитального ремонта: 2016г (кровля центрального входа, отмостка), 2018г. (устройство пандуса с поручнями центрального входа)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2019 года, капитального нет (в плане 2020-2024гг.)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (*полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование*) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент социального развития администрации Советского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 6282040, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. 50лет Пионери, 10, Тел. (34675) 5-49-39; отдел по физической культуре и спорту (34675) 5-54-72

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, образовательные и оздоровительные услуги в области физического развития, направленные на реализацию программ физического воспитания детей и взрослых, организацию физкультурно-спортивной работы по программам спортивной подготовки, программам дополнительного образования детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,*

нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, с РАС (расстройства аутистического спектра) и другими ментальными нарушениями.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность в час 663/242/242

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси № 5, 5а, 6

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м (сто пятьдесят м)

3.2.2 время движения (пешком) 3 (три) мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет; описать: съезды с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары, въезд по пандусу в спорткомплекс): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): обустроены

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» * - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С, Г- Iэтаж)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
		ВНД (2этаж- К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

- Территория прилегающая к зданию (участок) ДП-И (К, О, С) доступно полностью избирательно, для адаптации территории к ДП-В, необходимо:

- устройство тактильной плитки на пути следования к зданию;
 - оборудование на пути следования световых, звуковых, тактильных знаков.
 - устройство бордюров;
 - установка информирующих обозначения: указателей, знаков, разметки;
- Необходимо выполнить локальный сметный расчет

- Вход в здание ДП-И (К, О, С, Г) доступно полностью избирательно, для адаптации входа в здание, достижения результата ДП-В, необходимо выполнить следующие виды работ:

- оборудование входа тактильными (рельефными), звуковыми, световыми знаками,
- нижнюю часть двери до высоты 0.30 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;
- установка ручки нажимного действия на дверях или- регулировка доводчика двери;
- установка двери с открыванием внутрь;
- установка грязезащитного покрытия.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно

- Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации и достижения результата ДП-В, необходимо выполнить следующие виды работ:

- нижнюю часть двери высотой 0.30 м. от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;
- установка на путях эвакуации световых и звуковых маячков, тактильных знаков, текстового табло для дублирования звуковой информации;
- оборудование пешеходных путей по внутренней лестнице тактильными средствами.
- установка информирующих обозначения;
- установка смотровых панелей в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала.
- установка ручки нажимного действия на дверях или- регулировка доводчика двери,
- установка двери с открыванием внутрь;
- покраска в контрастный цвет поверхности участка пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0.6 м;
- обозначение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна;
- приобретение специальных подъемников для подъема (К) по лестнице.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К) ввиду отсутствия специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности, технические решения лестниц и лестничных площадок не соответствуют нормативу.

- Зоны целевого назначения здания ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) - доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:

- установка звуковых информаторов, текстотофонов и тактильных знаков на поручнях;
- установка системы индивидуального прослушивания;
- приведение в соответствие высоты рабочей зоны кассы, буфета.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К):

отсутствие специальных подъемно- спусковых приспособлений в чашу ванны бассейна, расстояние от места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м,

наличие препятствия (ножной ванночки) перед входом в помещения бассейнов согласно требований СанПиН.

Санитарно-гигиенические помещения ДУ- доступно условно (помощь сотрудника). для адаптации и достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, необходимо оборудовать помещения по соответствующим параметрам доступности, выполнить следующие виды работ:

- оборудовать рельефными, информирующими обозначениями:

- установить:

- двустороннюю связь с медицинским работником и администратором;

- кнопку звонка (связь с администратором);

- аварийное освещение всех помещений;

- откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей в помещениях санитарных комнат;

- обустроить универсальные душевые кабины;

- приобрести скамьи нужного размера;

- электрические розетки установить на высоте 0,7м.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны:

- отсутствие универсальных кабин,

- расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м,

- наличие препятствия (ножной ванночки) перед входом в помещения бассейнов согласно требований СанПиН.

- Системы информации на объекте ДЧ-И (С, Г) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:

установить

- указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования;

- информацию о предоставлении услуг,

- маркировку на поручнях лестниц, кабинетов со стороны ручки,

- световые, звуковые маяки,

- голосовое извещение.

- Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (Г,С) доступно частично избирательно.

Для адаптации пути движения к объекту к ДП-В необходимо:

- оборудование на пути следования световых, звуковых, тактильных знаков.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (К,О,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий (О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (О,С,Г); Технические решения невозможны (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт (О,С,Г); Технические решения невозможны (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт (О,С,Г, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (О,С,Г, К)
8	Все зоны и участки	КР. ТР, Технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2024гг.

в рамках исполнения постановления администрации Советского района № 2499 от 24.09.2015 года об утверждении «Муниципальной программы «Доступная среда в Советском районе на 2015-2018 г.г.», исполнения плана проведения текущих ремонтных работ.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О.Г.С), ДУ (К.У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование Департамента социального развития администрации Советского района, Департамента муниципальной собственности администрации Советского района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается
не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: Территориальная информационная система Югры (ТИС Югры)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 25» февраля 2019г.
2. Акта обследования объекта: от « 25» февраля 2019г.
3. Решения Комиссии от « 25» февраля 2019г.
4. Приказ № 35/1 от «05» февраля 2019 г.

Руководитель рабочей группы
Директор Романова Наталья Борисовна

Члены рабочей группы
зам. директора по АХЧ Абрамова Людмила Георгиевна

зам. директора по МР Крылова Светлана Александровна

Начальник ХО Стручалина Гульсина Гаптулназиповна

Представитель общественной организации инвалидов:

Председатель Советской общественной организации

« Всероссийское общество инвалидов»

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

Ковалева Л.М

(Подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ СШОР Советского района
Н.Б.Романова
«25» февраля 2019г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 8/1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

1.2. Адрес объекта 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 (три) этажа, 5 172.4 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 4 827.6 кв.м

1.4. Год постройки здания 2008, последнего капитального ремонта: 2016г (крыля центрального входа, отмстка); 2018г. (устройство пандуса с поручнями центрального входа)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2019 года, капитального - нет (в плане 2020-2024гг.)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Учредителем является муниципальное образование Советский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент социального развития администрации Советского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 6282040, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. 50лет Пионерии, 10, Тел. 34675) 5-49-39; отдел по физической культуре и спорту (34675) 5-54-72

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, образовательные и оздоровительные услуги в области физического развития, направленные на реализацию программ физического воспитания детей и взрослых, организацию физкультурно-спортивной работы по программам спортивной подготовки, программам дополнительного образования детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, с РАС (расстройства аутистического спектра) и другими ментальными нарушениями.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность в час 663/242/242

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси № 5, 5а, 6

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м (сто пятьдесят м)

3.2.2 время движения (пешком) 3 (три) мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет (описать: съезды с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары, въезд по пандусу в спорткомплекс): есть съезды с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары, въезд по пандусу в здание

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): обустроены

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (О,С,Г); Технические решения невозможны (К)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт (О,С,Г); Технические решения невозможны (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт (О,С,Г); Технические решения невозможны (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в установке адаптированного светофора со звуковым сигналом

8.	Все зоны и участки	
----	--------------------	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУ СШОР Советского района
 Н.Б.Романова
 «25» февраля 2019г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 8/1

РФ ХМАО-Югра Советского район

«25» февраля 2019г.

Наименование территориального образования
 субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

1.2. Адрес объекта 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 (три) этажа, 5 172,4 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4 827,6 кв.м

1.4. Год постройки здания 2008, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2019 года, капитального - нет (в плане 2020-2021гг.)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), *(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)* Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, образовательные и оздоровительные услуги в области физического развития, направленные на реализацию программ физического воспитания детей и взрослых, организацию физкультурно-спортивной работы по программам спортивной подготовки, программам дополнительного образования детей и взрослых.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси № 5, 5а, 6

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м (сто пятьдесят м)

3.2.2 время движения *(пешком)* 3 (три) мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки *(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):* нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту *(акустическая, тактильная, визуальная; нет):* визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути *есть, нет* (описать: съезды с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары, въезд по пандусу в спорткомплекс): есть съезды с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары, въезд по пандусу в здание
Их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет*): обустроены

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С)		1-8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г)	А-4, А-5,6; 1,4	6-7,9-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	1,17,10,2,39	13-20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	1, 2, 13, 22-26	21-29
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	I эт – 7,24,36,16, 35,34,32 II эт – 8,14,7,12 III эт – 5	30-37, 42-45
		ВНД (2этаж- К)	II эт – 9,13	3,38-41
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (С,Г)		46-47

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,С), ДУ (К,У)

- Территория прилегающая к зданию (участок) ДП-И (К, О, С) доступно полностью избирательно, для адаптации территории к ДП-В, необходимо:
 - устройство тактильной плитки на пути следования к зданию;
 - оборудование на пути следования световых, звуковых, тактильных знаков.
 - устройство бордюров;
 - установка информирующих обозначения: указателей, знаков, разметки.
- Необходимо выполнить локальный сметный расчет

- Вход в здание ДП-И (К, О, С, Г) доступен полностью избирательно, для адаптации входа в здание, достижения результата ДП-В, необходимо выполнить следующие виды работ:
 - оборудование входа тактильными (рельефными), звуковыми, световыми знаками,
 - нижнюю часть двери до высоты 0,30 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;
 - установка ручки нажимного действия на дверях или- регулировка доводчика двери;
 - установка двери с открыванием внутрь;
 - установка грязезащитного покрытия.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно

- Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации и достижения результата ДП-В, необходимо выполнить следующие виды работ:

- нижнюю часть двери высотой 0,30 м. от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;
- установка на путях эвакуации световых и звуковых маячков, тактильных знаков, текстового табло для дублирования звуковой информации;
- оборудование пешеходных путей по внутренней лестнице тактильными средствами.
- установка информирующих обозначения;
- установка смотровых панелей в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала;
- установка ручки нажимного действия на дверях или- регулировка доводчика двери,
- установка двери с открыванием внутрь;
- покраска в контрастный цвет поверхности участка пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м;
- обозначение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна;
- приобретение специальных подъемников для подъема (К) по лестнице.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет.

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К) ввиду отсутствия специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности, технические решения лестниц и лестничных площадок не соответствуют нормативу.

- Зоны целевого назначения здания ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для достижения результата ДЧ-И (О, С, Г,) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:
 - установка звуковых информаторов, текстофонов и тактильных знаков на поручнях;
 - установка системы индивидуального прослушивания;
 - приведение в соответствие высоты рабочей зоны кассы, буфета.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД (К) - технические решения невозможны для (К):

отсутствие специальных подъемно - спусковых приспособлений в чашу ванны бассейна, расстояние от места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м, наличие препятствия (ножной ванночки) перед входом в помещения бассейнов согласно требований СанПиН.

- Санитарно-гигиенические помещения ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации и достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, необходимо оборудовать помещения по соответствующим параметрам доступности, выполнить следующие виды работ:
 - оборудовать рельефными, информирующими обозначениями;
 - установить:

- двустороннюю связь с медицинским работником и администратором;
 - кнопку звонка (связь с администратором);
 - аварийное освещение всех помещений;
 - откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей в помещениях санитарных комнат;
 - обустроить универсальные душевые кабины;
 - приобрести скамьи нужного размера;
 - электрические розетки установить на высоте 0,7м.
- Необходимо выполнить локальный сметный расчет
- ВНД (К) - технические решения невозможны:
- отсутствие универсальных кабин,
 - расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м,
 - наличие препятствия (ножной ванночки) перед входом в помещения бассейнов согласно требований СанПиН.
- Системы информации на объекте ДЧ-И (С, Г) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:
 - установить
 - указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования;
 - информацию о предоставлении услуг,
 - маркировку на поручнях лестниц, кабинетов со стороны ручки,
 - световые, звуковые маяки,
 - голосовое извещение.
 - Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (Г,С) доступно частично избирательно.
- Для адаптации пути движения к объекту к ДП-В необходимо:
- оборудование на пути следования световых, звуковых, тактильных знаков.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий (О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (О,С); Технические решения невозможны (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт (О,С,Г); Технические решения невозможны (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт (О,С,Г,К);
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установить адаптированный светофор со звуковым сигналом
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2024гг

в рамках исполнения постановления администрации Советского района № 2499 от 24.09.2015 года об утверждении «Муниципальной программы «Доступная среда в Советском районе на 2015-2018 г.г.», исполнения плана проведения текущих ремонтных работ.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С, Г), ДУ (К,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Согласование Департамента социального развития администрации Советского района, Департамента муниципальной собственности администрации Советского района

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 55 л.

Поэтажные планы на 3 л., паспорт БТИ на 10 л. (утв. 19.07.2008г)

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Директор Романова Наталья Борисовна

(Подпись)

Члены рабочей группы

зам. директора по АХЧ Абрамова Людмила Георгиевна

(Подпись)

зам. директора по МР Крылова Светлана Александровна

(Подпись)

Начальник ХО Стручалина Гульсина Гаптулназиповна

(Подпись)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов:

Председатель Советской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20__ г. (протокол №1)

Комиссией по переоформлению паспортов доступности объектов учреждения

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва

Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2-5	Высота бордюров по краям пешеходных путей не соответствует нормативу, Нет указателей, знаков; разметок	К, О, С Г, С	Выполнить работы по устройству бордюров высотой 0,05 м; установить: - указатели, знаки; разметку	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		6	ширина проступей и высота подступенка от 0,35 до 0,4 м, поручней нет, Красвые ступени лестничных маршей выделены цветом	О, С	Установить поручни наружной лестницы	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть		7	Имеются поручни, ширина марша пандуса не менее 1,0м; поручни округлого сечения до 0,06 м; расстояние в свету между поручнем и стеной не менее 0.045м	К, С		
1.5	Автостоянка и парковка	есть		8	Имеется 1 место размер 6,0х3,6 и 1,2 м на автостоянке для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов. Проходы со стороны стоянки примыкают к доступному маршруту	К,О,С,Г		

					движения			
	Общие требования к зоне			1-8	Бордюры по краям пешеходных путей, Нет указателей, знаков; разметок		Выполнить работы по устройству бордюров: установить: - указатели, знаки; разметку	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДП-И (К, О, С, Г)		1-8	1.Выполнить работы по устройству бордюров высотой 0,05 м; 2.Установить указатели, знаки, разметку
	ДУ(У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

- Территория прилегающая к зданию (участок) ДП-И (К, О, С, Г) доступно полностью избирательно, для адаптации территории к ДП-В, необходимо:
 - устройство тактильной плитки на пути следования к зданию;
 - оборудование на пути следования световых, звуковых, тактильных знаков.
 - устройство бордюров;
 - установка информирующих обозначения: указателей, знаков, разметки;
- Необходимо выполнить локальный сметный расчет
ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва
Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Макаренко, д.5 а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на планах	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	A-4	6	Нет поручней	О, С	Установить поручни	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть	A-4	7	имеются поручни	К, О, С		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	A- 5,6	9	Замечаний нет			
2.4	Дверь (входная)	Есть	1	10	Имеется другой доступный вход с кнопкой вызова персонала, оборудован знаком не выше 0,8 м от уровня пола. Отсутствие дублирования рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой. На дверях отсутствуют ручки нажимного действия; дверь открывающаяся наружу	К,О,С	Установить дублирование рельефными знаками, Нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой. Установить ручки нажимного действия на дверях или- отрегулировать доводчик двери, установить двери с открыванием внутри	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть	4	11- 12	нет грязезащитного покрытия		Установить грязезащитное покрытие	
	Общие требования к зоне				Отсутствие дублирования рельефными знаками. Нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не	К,О,С	Установить дублирование рельефными знаками. Нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от	Текущий ремонт

					защищена противоударной полосой;		уровня пола выполнить защитной противоударной полосой.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (К,О,С)	А-4, А- 5,6; 1,4	6-7, 9- 12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

- Вход в здание ДП-И (К, О, С, Г) доступно полностью избирательно, для адаптации входа в здание, достижения результата ДП-В, необходимо выполнить следующие виды работ:
 - оборудование входа тактильными (рельефными), звуковыми, световыми знаками.
 - нижнюю часть двери до высоты 0,30 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;
 - установка ручки нажимного действия на дверях или- регулировка доводчика двери;
 - установка двери с открыванием внутрь;
 - установка грязезащитного покрытия.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва

Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1эт -1	13	Нет информирующего обозначения	С,Г	Установить: информирующее обозначения	Текущий ремонт
			2эт -17	14				
			3эт -10	15				
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	2,3 9	16, 17	Нет информирующего обозначения (предупреждающие указатели); Не окрашена в контрастный цвет поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Не обозначены зоны «возможной опасности» с учетом проекции дверного полотна	С,Г О,С	Установить: информирующее обозначения. Окрасить в контрастный цвет поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Обозначить зоны «возможной опасности» с учетом проекции дверного полотна	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Нет пандуса для подъема на 2-ой и 3-ий этажи	К,О,С	Оборудовать пандус для подъема на 2-ой и 3-ий этажи	Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						

3.5	Дверь	Есть	18	Отсутствие дублирования рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; Отсутствуют смотровые панели в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала. На дверях отсутствуют ручки нажимного действия; дверь открывающаяся наружу	К,О,С,	Установить дублирование рельефными знаками, Нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой. Установить смотровые панели в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала, ручки нажимного действия на дверях или отрегулировать доводчик двери, установить двери с открыванием внутрь	Текущий ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	II эт - 3	19, 20	Нет информирующего обозначения,	С, Г	Установить: информирующее обозначения	Текущий ремонт
					отсутствие специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности	К,О,С,Г,У		Технические решения невозможны
	Общие требования к зоне		1, 2, 10, 17, 39	13-20	Нет информирующего обозначения, Отсутствие дублирования рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; Отсутствуют смотровые панели в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного	С,Г,К,О	Установить: информирующее обозначения, Установить дублирование рельефными знаками, Нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой, установить смотровые панели в	Текущий ремонт

					материала		полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала	
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (О,С,Г,У)	1,17,10, 2,39	13- 20	Текущий ремонт,
	ВНД (К)			технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

• Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации и достижения результата ДП-В, необходимо выполнить следующие виды работ:

- нижнюю часть двери высотой 0,30 м. от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;
- установка на путях эвакуации световых и звуковых маячков, тактильных знаков, текстового табло для дублирования звуковой информации;
- оборудование пешеходных путей по внутренней лестнице тактильными средствами.
- установка информирующих обозначения;
- установка смотровых панелей в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала;
- установка ручки нажимного действия на дверях или- регулировка доводчика двери.
- установка двери с открыванием внутрь;
- покраска в контрастный цвет поверхности участка пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м;
- обозначение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна;
- приобретение специальных подъемников для подъема (К) по лестнице

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К) ввиду отсутствия специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности. технические решения лестниц и лестничных площадок не соответствуют нормативу

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва

Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	ф. фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	1эт-13 ООО «Алтай» буфет, массаж, кедровая бочка	21	нет голосового и светового оповещения, несоответствие высоты рабочей зоны буфета	К,Г, О,С,	Установка голосового и светового оповещения, Привести в соответствие высоту рабочей зоны	Текущий ремонт
			2эт-1,2 Большая и Малая ванны	22- 23	расстояние от места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м; нет системы индивидуального прослушивания, нет голосового и светового оповещения	К, О, Г, С, У	расстояние от места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м; нет системы индивидуального прослушивания, нет голосового и светового оповещения	Текущий ремонт
			1эт-22- 26 сауны	24- 27	нет голосового и светового оповещения	К, Г, О,С,У	нет голосового и светового оповещения	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть	гардероб касса	28- 29	несоответствие высоты рабочей зоны кассы	К	Привести в соответствие высоту рабочей зоны кассы	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						

ОБЩИЕ требования к зоне			1, 2, 13, 22-26	28-33	нет голосового и светового оповещения: расстояние от места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м; нет системы индивидуального прослушивания, не соответствует высота рабочей зоны кассы	К, Г, О, С, У	Установка голосового и светового оповещения: расстояние от места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м; нет системы индивидуального прослушивания. Привести в соответствие высоту рабочей зоны кассы	Текущий ремонт
-------------------------	--	--	-----------------	-------	---	---------------	--	----------------

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДУ(К, О, С, Г, У)	1, 2, 13, 22-26	21-29	Текущий ремонт(О,С,Г)
	ВНД (К)			Технические решения невозможны (К)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

• Зоны целевого назначения здания ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для достижения результата ДЧ-И (О, С, Г,) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:

-- установка звуковых информаторов, текстофонов и тактильных знаков на поручнях;

- установка системы индивидуального прослушивания;

-приведение в соответствие высоты рабочей зоны кассы, буфета.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД (К) - технические решения невозможны для (К):

отсутствие специальных подъемно- спусковых приспособлений в чашу ванны бассейна,

расстояние от места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м,

наличие препятствия (ножной ванночки) перед входом в помещения бассейнов согласно требований СанПиН.

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района)
628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	этажи	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	I эт – 7,24,36	30-37	Не соответствуют параметрам доступности Нет информирующего обозначения Нет двусторонней связи с администратором или дежурным. Нет кнопки звонка (медработнику, дежурному). Нет аварийного освещения. Не установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	К, С, О, Г, У	Оборудовать по соответствующим параметрам доступности Установить: информирующие обозначения, двустороннюю связь с администратором или дежурным, кнопку звонка (медработнику, дежурному), аварийное освещение, установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Капитальный ремонт, Текущий ремонт
			II эт – 8,14			К. О		
			III эт - 5		Отсутствует универсальная кабина	К	Обустройство универсальной кабины	
5.2	Душевая/ванная комната	Есть	I эт – 16,35	38-41	На выходе из душевой расположена ножная ванночка, согласно СанПиН	К, С		Технические решения не возможны
			II эт – 9,13					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	I эт – 34,32	42-45	Нет рельефного информирующего обозначения Нет скамей нужного размера Электрические розетки расположены на высоте 1,5м	К, О, С	Установить рельефные информирующие обозначения Приобрести скамей нужного размера. Электрические розетки установить на	Текущий ремонт
			II эт – 7,12					

						высоте 0,7м	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют параметрам доступности Нет информирующего обозначения Нет двусторонней связи с администратором или дежурным, Нет кнопки звонка (в дежурную комнату), Нет аварийного освещения. Не установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствует универсальная кабина На выходе из душевой расположена ножная ванночка, согласно СанПиН Нет рельефного информирующего обозначения Нет скамей нужного размера Электрические розетки расположены на высоте 1,5м	Оборудовать по соответствующим параметрам доступности Установить: информирующие обозначения, двустороннюю связь с администратором или дежурным, кнопку звонка (в дежурную комнату), аварийное освещение. Установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Обустройство универсальной кабины Установить рельефные информирующие обозначения Приобрести скамей нужного размера, Электрические розетки установить на высоте 0,7м	Капитальный ремонт, Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	I эт – 7,24,36,16,35,34,32 II эт – 8,14,7,12 III эт – 5	30-37, 42-45	Текущий ремонт(О,С,Г)
	ВНД	II эт – 9,13	38-41	Технические решения не возможны (К)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

- Санитарно-гигиенические помещения ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации и достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, необходимо оборудовать помещения по соответствующим параметрам доступности, выполнить следующие виды работ:

-оборудовать рельефными, информирующими обозначениями;

- установить:

двустороннюю связь с медицинским работником и администратором;

-кнопку звонка (связь с администратором);

-аварийное освещение всех помещений;

-откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей в помещениях санитарных комнат;

-обустроить универсальные душевые кабины;

приобрести скамьи нужного размера;

электрические розетки установить на высоте 0,7м.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД (К) - технические решения невозможны:

-отсутствие универсальных кабин,

-расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м,

-наличие препятствия (ножной ванночки) перед входом в помещения бассейнов согласно требований СанПиН.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет.

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К):

-отсутствие универсальных кабин;

-расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу более 40 м;

-наличие препятствия (ножной ванночки) перед входом в помещения бассейна согласно требований СанПиН.

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района)
628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул.Макаренко, д.5 а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	в фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Нет элементов указателей и знаков; разметки и цвета элементов оборудования: щитов, стендов, табло; световых маяков.	Г	Установить	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Нет звуковых маячков	С	Установить	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет			Нет информации о предоставлении услуги: • маркировка кабинетов • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С	Установить	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	нет			Нет элементов указателей и знаков; разметки и цвета элементов оборудования; щитов, стендов, табло; световых маяков. Нет звуковых маячков, нет голосового извещения	Г, С	Установить	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г,С)			Установить: - указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования; - информацию о предоставлении услуг рельефными информирующими обозначениями, маркировку на поручнях лестниц, кабинетов со стороны ручки, световые, звуковые маяки, голосовое извещение

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

• Системы информации на объекте ДЧ-И (С, Г) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:

установить

- указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования;
- информацию о предоставлении услуг рельефными информирующими обозначениями,
- маркировку на поручнях лестниц, кабинетов со стороны ручки,
- световые, звуковые маяки,
- голосовое извещение.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДЧ-И (С, Г) – доступно частично избирательно