

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 8/4

ИНН 8615007460

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (*вид*) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» отделение бокса (МАУ СПОР Советского района, отделение бокса)

1.2. Адрес объекта 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19, телефон (34675) 3-06-96, факс (34675) 3-34- 12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 672,2 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 701,6 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987г, пристрой-2002г.,

Год последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль - август 2019г., капитального - нет (в плане 2020-2024гг.)

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (*полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование*) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СПОР Советского района)

Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Макаренко, 5 а,

Адрес объекта подразделения: 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19, телефон (34675) 3-32-15, факс (34675) 3-34- 12

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент социального развития администрации Советского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 6282040, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. 50лет Пионерии, 10, Тел. (34675) 34675) 5-49-39; отдел по физической культуре и спорту (34675) 5-54-72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, образовательные и оздоровительные услуги в области физического развития, направленные на реализацию программ физического воспитания детей и взрослых, организацию физкультурно-спортивной работы по программам спортивной подготовки, программам дополнительного образования детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (*количество обслуживаемых в день*), вместимость, пропускная способность 65/38/38

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

Автобус, маршрутное такси №2, № 8, № 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 (триста) м

3.2.2 время движения (*пешком*) 10 (десять) мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется, не обустроено, частично грунтовое покрытие, частично асфальтированное;

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*): есть, регулируемый со звуковой сигнализацией

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*): визуальная, акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути (*есть, нет; описать: съезды с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары, въезд по пандусу в спорткомплекс*): есть; не обустроены съезды с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары, узкая пешеходная дорожка (тротуар) по ул. Калинина.

Их обустройство для инвалидов на коляске (*да, нет*): нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ, <u>ВНД (К)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ, <u>ВНД (К)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С)

*** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ- доступно условно, для адаптации и достижения результата ДП-И (К, О, С) доступно полностью избирательно необходимо выполнить работы на территории городского поселения Советский:
 - обустройство съездов с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары,
 - выполнить работы по расширению тротуара по ул. Калинина,
 - обустройство пешеходной дорожки (тротуара) по ул. Калинина от остановки автотранспорта до перекрестка улиц Ленина-Калинина
 - обустройство автостоянки на территории, принадлежащей г.п Советский,
 - устройство указателей, знаков, разметки.Необходимо выполнить локальный сметный расчет
ДУ(У)- доступно условно.
- Вход в здание ДУ- доступно условно, для адаптации Входа в здание, достижения результата ДП-В - доступно полностью всем, необходимо выполнить работы:
 - устройство пандуса, поручней,
 - увеличение площадки перед входной дверью,
 - установка информирующих обозначений, дублирование рельефными знаками,
 - нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой.Необходимо выполнить локальный сметный расчет.
ДУ(У)- доступно условно.
- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Путей движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) и достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ:
 - устройство съездов с порожков, устройство поручней,
 - установка информирующие обозначения, дублирование рельефными знаками,
 - установка двери со смотровыми панелями в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала,
 - нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;
 - привести в соответствие нормативным параметрам эвакуационные пути, в том числе лестницу запасного выхода.Необходимо выполнить локальный сметный расчет
ВНД (К) - технические решения невозможны:
 - расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности;
 - эвакуационные пути, в том числе лестница запасного выхода не соответствуют параметрам.ДУ(У)- доступно условно.
- Зоны целевого назначения здания ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Зоны целевого назначения здания и достижения результата ДЧ-И (К,О, С, Г,) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:
 - установить информирующие обозначения, голосовое и световое оповещениеНеобходимо выполнить локальный сметный расчет.
ДУ(У)- доступно условно предоставление услуг только при сопровождении сотрудника.
- Жилые помещения ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Жилых помещений и достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ:

Установить:

- информирующие обозначения, рельефные информирующие обозначения,
- двустороннюю связь с администратором или дежурным,
- кнопку звонка (в дежурную комнату),
- аварийное освещение,
- пандус, поручни,
- увеличить ширину прохода коридора.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет.

ВНД(К) - технические решения невозможны.

ДУ(У)- доступно условно.

- Санитарно-гигиенические помещения: ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Санитарно-гигиенических помещений, достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ:

Установить:

- установить информирующие обозначения, рельефные информирующие обозначения,
- двустороннюю связь с медицинским работником, администратором или дежурным,
- кнопку звонка (в дежурную комнату),
- аварийное освещение,
- обустроить универсальные кабины,
- приобрести скамьи нужного размера.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны:

- невозможно оборудовать санитарно-гигиенические помещения по соответствующим параметрам доступности,
 - отсутствие универсальных кабин,
 - расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности.
- ДУ(У)- доступно условно.

- Системы информации на объекте ДУ - доступно условно, для адаптации и достижения результата ДЧ-И (С, Г) – доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ необходимо установить:

- указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования;
- информацию о предоставлении услуг,
- маркировку на поручнях лестниц, кабинетов со стороны ручки,
- световые, звуковые маяки,
- голосовое, световое извещение.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный, ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Форма обслуживания с перемещением по маршруту	текущий ремонт, предоставление услуг только при наличии специального сопровождения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный. Технические решения не возможны для (К)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2024гг.

в рамках исполнения постановления администрации Советского района № 2499 от 24.09.2015 года об утверждении «Муниципальной программы «Доступная среда в Советском районе на 2015-2018 г.г.», исполнения плана проведения текущих ремонтных работ.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,Г,С), ДУ (У), ВНД(К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата, прилагается) не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата : Территориальная информационная система Югры (ТИС Югры)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 25» февраля 2019г.
2. Акта обследования объекта: от « 25» февраля 2019г.
3. Решение Комиссии от « 25» февраля 2019г.
4. Приказ № 35/1 от «05» февраля 2019 г.

Руководитель рабочей группы
Директор Романова Наталья Борисовна

Члены рабочей группы
зам. директора по АХЧ Абрамова Людмила Георгиевна

зам. директора по МР Крылова Светлана Александровна

Начальник ХО Стручалина Гульсина Гаптулназиповна

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов:

Председатель Советской общественной организации

« Всероссийское общество инвалидов»

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 2019г. (протокол №1)

Комиссией по переоформлению паспортов доступности объектов учреждения

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

Ковалева Л.М.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ СШОР Советского района
Н.Б.Романова
«25» февраля 2019г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 8/4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» отделение бокса (МАУ СШОР Советского района отделение бокса)

1.2. Адрес объекта 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19, телефон (34675) 3-32-15, факс (34675) 3-34-12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 672,2 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 701,6 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987г., пристрой- 2002г.,

последнего капитального ремонта -нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль- август 2019г., капитального -нет (в плане 2020-2024гг.)

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Макаренко, 5 а.

адрес объекта подразделения 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19, телефон (34675) 3-32-15, факс (34675) 3-34-12

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент социального развития администрации Советского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 6282040, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. 50лет Пионерии, 10, Тел. (34675) 5-49-39; отдел по физической культуре и спорту (34675) 5-54-72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, образовательные и оздоровительные услуги в области физического развития, направленные на реализацию программ физического воспитания детей и взрослых, организацию физкультурно-спортивной работы по программам спортивной подготовки, программам дополнительного образования детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 65 /38/38

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси №2, № 8, № 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 (триста) м

3.2.2 время движения (пешком) 10 (десять) мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется, не обустроено, частично грунтовое покрытие, частично асфальтированное;

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): есть, регулируемый со звуковой сигнализацией

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная, акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет; описать: съезды с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары, въезд по пандусу в спорткомплекс): имеются; съезды с тротуаров на проезжую часть не обустроены, заезды с проезжей части на тротуары не обустроены, узкая пешеходная дорожка (тротуар) по ул. Калинина.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается в установке знаков стоянки специализированного транспорта
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт, предоставление услуг только при наличии специального сопровождения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт капитальный. технические решения не возможны (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУ СШОР Советского района
 Н.Б.Романова
 «25» февраля 2019г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 8/4

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» отделение бокса (МАУ СШОР Советского района отделение бокса)

1.2. Адрес объекта 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19, телефон (34675) 3-06-96, факс (34675) 3-34- 12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 672,2 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 701,6 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987г, пристрой-2002г., последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего июль- август 2019г., капитального -нет (в плане 2020-2024гг.)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (МАУ СШОР Советского района)

Юридический адрес организации (учреждения) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Макаренко, 5 а,

адрес объекта подразделения 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул. Калинина,19, телефон (34675) 3-32-15, факс (34675) 3-34-12

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент социального развития администрации Советского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 6282040, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, ул. 50лет Пионерии, 10, Тел. (34675) 5-49-39; отдел по физической культуре и спорту (34675) 5-54-72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: спортивная подготовка, образовательные и оздоровительные услуги в области физического развития, направленные на реализацию программ физического воспитания детей и взрослых, организацию физкультурно-спортивной работы по программам спортивной подготовки, программам дополнительного образования детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 65/38/38

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси №2, № 8, № 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 (триста) м

3.2.2 время движения (пешком) 10 (десять) мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется, не обустроено, частично грунтовое покрытие, частично асфальтированное;

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): есть, регулируемый со звуковой сигнализацией

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная, акустическая

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет; описать: съезды с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары, въезд по пандусу в спорткомплекс): имеются; съезды с тротуаров на проезжую часть не обустроены, заезды с проезжей части на тротуары не обустроены, узкая пешеходная дорожка (тротуар) по ул. Калинина.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	78	1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ, <u>ВНД (К)</u>	1,14,72-76	3-7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Форма обслуживания с перемещением по маршруту	ДУ	70,72,73	8-9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ, <u>ВНД (К)</u>	10,66,84, 86, 87,69,	12-16

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С)		17-18

** указывается: дп-в - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; дч-и (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ду - доступно условно, внд - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

- Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ- доступно условно, для адаптации и достижения результата ДП-И (К, О, С) доступно полностью избирательно необходимо выполнить работы на территории городского поселения Советский:
-обустройство съездов с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары,

- выполнить работы по расширению тротуара по ул. Калинина,
- обустройство пешеходной дорожки (тротуара) по ул. Калинина от остановки автотранспорта до перекрестка улиц Ленина-Калинина
- обустройство автостоянки на территории, принадлежащей г.п Советский,
- устройство указателей, знаков, разметки.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно.

- Вход в здание ДУ- доступно условно, для адаптации Входа в здание, достижения результата ДП-В - доступно полностью всем, необходимо выполнить работы:

- устройство пандуса, поручней,
- увеличение площадки перед входной дверью,
- установка информирующих обозначений, дублирование рельефными знаками,
- нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно.

- Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Путей движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) и достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ:

- устройство съездов с порожков, устройство поручней,
- установка информирующие обозначения, дублирование рельефными знаками,
- установка двери со смотровыми панелями в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала,
- нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;
- привести в соответствие нормативным параметрам эвакуационные пути, в том числе лестницу запасного выхода.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет.

ВНД (К) - технические решения невозможны:

- расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности;

- эвакуационные пути, в том числе лестница запасного выхода не соответствуют параметрам.

ДУ(У)- доступно условно.

- Зоны целевого назначения здания ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Зоны целевого назначения здания и достижения результата ДЧ-И (К,О,

С, Г,) – доступно частично избирательно, для адаптации необходимо выполнить следующие виды работ:

-установить информирующие обозначения, голосовое и световое оповещение

Необходимо выполнить локальный сметный расчет.

ДУ(У)- доступно условно, предоставление услуг только при сопровождении сотрудника.

- Жилые помещения ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Жилых помещений и достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ:

Установить:

-информирующие обозначения, рельефные информирующие обозначения,

-двустороннюю связь с администратором или дежурным,

-кнопку звонка (в дежурную комнату),

-аварийное освещение,

-пандус, поручни,

-увеличить ширину прохода коридора.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны

ДУ(У)- доступно условно

Санитарно-гигиенические помещения: ДУ- доступно условно (помощь сотрудника), для адаптации Санитарно-гигиенических помещений, достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ:

Установить:

-установить информирующие обозначения, рельефные информирующие обозначения,

- двустороннюю связь с медицинским работником, администратором или дежурным,

-кнопку звонка (в дежурную комнату),

-аварийное освещение,

-обустроить универсальные кабины,

-приобрести скамьи нужного размера.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны:

-невозможно оборудовать санитарно-гигиенические помещения по соответствующим параметрам доступности,

-отсутствие универсальных кабин,

-расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности.

ДУ(У)- доступно условно.

- Системы информации на объекте ДУ - доступно условно, для адаптации и достижения результата ДЧ-И (С, Г) – доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ необходимо установить:

- указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования;

- информацию о предоставлении услуг,

-маркировку на поручнях лестниц, кабинетов со стороны ручки,

-световые, звуковые маяки,

-голосовое, световое извещение.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт, текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, предоставление услуг только при наличии специального сопровождения
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт, технические решения не возможны (К)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2024гг в рамках исполнения постановления администрации Советского района № 2499 от 24.09.2015 года об утверждении «Муниципальной программы «Доступная среда в Советском районе на 2015-2018 г.г.», исполнения плана проведения текущих ремонтных работ.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О.Г.С), ДУ (У), ВНД(К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2л.
2. Входа (входов) в здание	на 2л.
3. Путей движения в здании	на 3л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2л.

Результаты фотофиксации на объекте на 25 л.

Позэтажные планы на 2 л., паспорт БТИ на 7 л. (утв. 08.12.2008г)

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы
Директор Романова Наталья Борисовна

(Подпись)

Члены рабочей группы
зам. директора по АХЧ Абрамова Людмила Георгиевна

(Подпись)

зам. директора по МР Крылова Светлана Александровна

(Подпись)

Начальник ХО Стручалина Гульсина Гаптулназиповна

(Подпись)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов: Ковалева Л.М.

Председатель Советской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 2019г. (протокол №1)
Комиссией по переоформлению паспортов доступности объектов учреждения

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» отделение бокса (МАУ СШОР Советского района отделение бокса) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19, телефон (34675) 3-32-15, факс (34675) 3-34- 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	.		Нет информирующего обозначения	С,Г	Установить: информирующее обозначения	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	.		Нет указателей, знаков, разметок	К, О, С	Установить: - указатели, знаки; разметки	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	.					
1.4	Пандус (наружный)	нет	.		Нет пандуса, поручней		Устройство пандуса, поручней	текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	.		Нет указателей, знаков; разметок	К, О,С,Г,У	оборудование мест для парковки специальных автотранспортных средств для инвалидов на территории г.п.Советский	текущий ремонт
	Общие требования к зоне	.	.		Нет информирующего обозначения, указателей, знаков; разметок, специально оборудованной автостоянки и парковки. Нет пандуса, поручней	.	Установить: - указатели, знаки; разметки. Устройство пандуса поручней.	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территории, прилегающей зданию (участка)	к	ДУ		1	Текущий ремонт
--	---	----	--	---	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДУ- доступно условно,

для адаптации Территории, прилегающей к зданию, достижения результата ДЧ-И (К, О, С) - доступно частично избирательно, необходимо выполнить работы:

- обустройство съездов с тротуаров на проезжую часть, заезды с проезжей части на тротуары,
- выполнить работы по расширению тротуара по ул. Калинина,
- обустройство пешеходной дорожки (тротуара) по ул. Калинина от остановки автотранспорта до перекрестка улиц Ленина-Калинина
- обустройство автостоянки на территории, принадлежащей г.п Советский,
- устройство указателей, знаков, разметки.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет.

ДУ(У)- доступно условно.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» отделение бокса (МАУ СШОР Советского района отделение бокса) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19, телефон (34675) 3-32-15, факс (34675) 3-34-12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1		К,О,С,		
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нет наружного пандуса, поручней		Установить наружный пандус, поручни	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	Недостаточная площадь, нет информирующего обозначения помещения	С	Увеличить площадку перед входной дверью, установить информирующие обозначения	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	78	1	Отсутствие дублирования рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой	К,О,С,	Установить дублирование рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защиту противоударной полосой;	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	78	2	Нет информирующего обозначения помещения	С	Установить: информирующие обозначения	текущий ремонт
	Общие требования к зоне				Нет наружного пандуса Отсутствие дублирования рельефными знаками. Нет поручней. нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;	К,О,С	Установить наружный пандус, поручни Установить дублирование рельефными знаками, нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	78	1,2	Текущий ремонт, предоставление услуг только при помощи сотрудника

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДУ- доступно условно,

для адаптации Входа в здание, достижения результата ДЧ-И (К, О, С) - доступно частично избирательно, необходимо выполнить работы:

- увеличить размер площадки перед входной дверью,
- устройство пандуса, поручней,
- установить информирующие обозначения, дублирование рельефными знаками.
- нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противударной полосой.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» отделение бокса (МАУ СШОР Советского района отделение бокса) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19, телефон (34675) 3-32-15, факс (34675) 3-34-12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1, 76	3	Нет информирующего обозначения	С,Г,К	Установить: информирующие обозначения	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	14, 74	4				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						технич. решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	Есть	14, 72, 73, 74, 76,	5	Нет информирующего обозначения, отсутствие дублирования рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой. Отсутствуют смотровые панели в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала, нет съездов с порожков	К,О,С	Установить информирующие обозначения, дублирование рельефными знаками, нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой, установить двери со смотровыми панелями в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала, устройство съездов с порожков	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1, 75	6,7	Нет информирующего обозначения, дублирования	К,О,С,Г	Установить: информирующие обозначения, дублирование рельефными	текущий ремонт

					рельефными знаками, лестницы запасного выхода не соответствуют параметрам		знаками	
	Общие требования к зоне		1, 14, 72, 73, 74, 75, 76	3-7	Нет информирующего обозначения, Отсутствие дублирования рельефными знаками, нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой, лестницы запасных выходов не соответствуют параметрам, нет съездов с порожков	К,С,Г,О	Установить: информирующие обозначения, дублирование рельефными знаками, установить двери со смотровыми панелями в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой, привести соответствие нормативным параметрам лестницы запасного выхода, устройство съездов с порожков	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	1,14,72-76	3-7	Текущий ремонт, предоставление услуг только при наличии специального сопровождения
	ВНД (К)			технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

ДУ- доступно условно (предоставление услуг только при наличии специального сопровождения),

для адаптации Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), достижения результата ДЧ-И (О, С,Г) - доступно частично избирательно, необходимо выполнить работы:

- устройство съездов с порожков, устройство поручней,
- установка информирующие обозначения, дублирование рельефными знаками,
- установка двери со смотровыми панелями в полотнах дверей из прозрачного ударопрочного материала,
- нижнюю часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола выполнить защитной противоударной полосой;
- привести в соответствие нормативным параметрам эвакуационные пути, в том числе лестницу запасного выхода.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД (К) - технические решения невозможны:

- расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности;
- эвакуационные пути, в том числе лестница запасного выхода не соответствуют параметрам.

ДУ(У)- доступно условно.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К):

расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности, лестницы запасных выходов не соответствуют параметрам.

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» отделение бокса (МАУ СШОР Советского района отделение бокса) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19, телефон (34675) 3-32-15, факс (34675) 3-34-12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	70, 72, 73	8,9,	Нет информирующих обозначений, голосового и светового оповещения	(С, Г,К,У)	Установить голосовое и световое оповещения, информирующие обозначения	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма обслуживания	ДУ	70,72,73	8-9	Текущий ремонт, предоставление услуг только при наличии сопровождения сотрудника

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДУ- доступно условно,

для адаптации Зоны целевого назначения здания, достижения результата

ДЧ-И (К,О, Г, С) - доступно частично избирательно, необходимо выполнить работы:

-установить информирующие обозначения, голосовое и световое оповещение

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ(У)- доступно условно предоставление услуг только при наличии сопровождения сотрудника

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо инвалида (категория) для	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	6,7,8,17	10-11	Нет информирующего обозначения, рельефных информирующих обозначений, двусторонней связи с администратором, нет кнопки звонка к администратору, медработнику; частично аварийное освещение	С,Г,К	Установить: Информирующие обозначения, рельефные информирующие обозначения, двустороннюю связь с администратором или медработником, аварийное освещение во всех помещениях	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения	ДУ (С,Г,К)	6,7,8,17	10-11	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДУ- доступно условно (помощь сотрудника);

для достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, и адаптации Жилых помещений необходимо выполнить следующие виды работ:

установить:

- информирующие обозначения, рельефные информирующие обозначения,
- двустороннюю связь с администратором,
- кнопку звонка (к администратору),
- аварийное освещение всех помещений.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет.

ВНД(К) - технические решения невозможны.

ДУ(У)- доступно условно.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» отделение бокса (МАУ СШОР Советского района отделение бокса)
628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19,
телефон (34675) 3-32-15, факс (34675) 3-34-12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	1 эт-86, 2эт-10	12, 13	Не соответствуют параметрам доступности: Нет информирующего обозначения Нет двусторонней связи с администратором или медработником. Нет аварийного освещения.	К, С, О, Г, У	Оборудовать по соответствующим параметрам доступности Установить: информирующие обозначения, двустороннюю связь с администратором или медработником, аварийное освещение во всех помещениях	текущий ремонт
			1 эт-86, 2эт-10		Отсутствует универсальная кабина	К	Обустройство универсальной кабины	технические решения невозможны
5.2	Душевая/ванная комната	есть	1 эт-66,84	14	Не соответствуют параметрам доступности: Нет информирующего обозначения Нет двусторонней связи с администратором или медработником, Нет аварийного освещения,	К, С, О, Г, У	Оборудовать по соответствующим параметрам доступности Установить: информирующие обозначения, двустороннюю связь с администратором или медработником, аварийное освещение во всех помещениях	текущий ремонт

					Отсутствует универсальная кабина	К	Обустройство универсальной кабины	технические решения невозможны
5.3	Бытовая комната (гардеробная, развешивалка)	Есть	1 эт-87,69	15, 16	Нет рельефного информирующего обозначения Нет скамей нужного размера	К, О, С	Установить рельефные информирующие обозначения, приобрести скамьи нужного размера	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют параметрам доступности Нет информирующего обозначения Нет двусторонней связи с администратором или медработником, Не везде имеется аварийное освещение. Отсутствует универсальная кабина. Нет рельефного информирующего обозначения. Нет скамей нужного размера.		Оборудовать по соответствующим параметрам доступности Установить: информирующие обозначения, двустороннюю связь с администратором или медработником,, аварийное освещение во всех помещениях. Установить рельефные информирующие обозначения. Приобрести скамьи нужного размера	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	1 эт-66,84, 86, 87,69, 2эт-10	12-16	Капитальный ремонт
	ВНД (К)	1 эт-66,84, 86; 2эт-10		Технические решения не возможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДУ- доступно условно (помощь сотрудника),

для достижения результата ДЧ-И (О, С, Г) – доступно частично избирательно, для адаптации Санитарно-гигиенических помещений необходимо выполнить следующие виды работ:

Установить:

-информирующие обозначения,

- двустороннюю связь с медицинским работником или администратором,

-аварийное освещение,

- обустроить универсальные кабины,
- информирующие обозначения, рельефные информирующие обозначения.

Приобрести скамьи нужного размера.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ВНД(К) - технические решения невозможны для (К):

Невозможно оборудовать помещения по соответствующим параметрам доступности,
отсутствие универсальных кабин,

расстояние от места пребывания инвалида в помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу от санитарно-гигиенических помещений до 40 м, но параметры ширины проходов не соответствуют параметрам доступности.

ДУ(У)- доступно условно

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» отделение бокса (МАУ СШОР Советского района отделение бокса) 628240, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Советский, Советский район, ул.Калинина,19, телефон (34675) 3-32-15, факс (34675) 3-34-12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Нет элементов указателей и знаков; разметки и цвета элементов оборудования; щитов, стендов, табло; световых маяков.	Г	Установить	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Нет звуковых маячков	С	Установить	текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет			Нет информации о предоставлении услуги: маркировка дверей кабинетов, на кабинах санитарно-бытовых помещений	С	Установить	текущий ремонт
	Общие требования к зоне	нет			Нет элементов указателей и знаков; разметки и цвета элементов оборудования; световых маяков. Нет звуковых маячков, нет голосового извещения	Г, С	Установить	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Установить: - указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования; - информацию о предоставлении услуг маркировку на дверях кабинетов со стороны ручки, световые, звуковые маяки, голосовое извещение

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ДУ - доступно условно,

для адаптации Системы информации на объекте и получения результата ДЧ-И (С, Г) – доступно частично избирательно, необходимо выполнить следующие виды работ:

установить

- указатели, знаки; разметки и цвета элементов оборудования;
- информацию о предоставлении услуг,
- маркировку на поручнях лестниц, кабинетов со стороны ручки,
- световые, звуковые маяки,
- голосовое извещение.

Необходимо выполнить локальный сметный расчет

ДУ - доступно условно